

# ACCESSORI PER TESATURA AEREA CONDUTTORI

## TE/900

### TERMOMETRO PER CONDUTTORI AD IMMAGINE TERMICA

Termometro a bulbo inserito in tubo di alluminio che simula il diametro e la superficie del conduttore.

Range di temperatura: -30°C - +60°C

Peso da 0,5 a 1 kg

**NOTE:** In fase d'ordine specificare il diametro esterno del conduttore.

Disponibile versione con visualizzatore circolare **Mod. TE/901.**



## 658/...

### DINAMOMETRO ELETTRONICO

Display digitale.

Versione da 2500 e 5000 daN fornita con due grilli inclusi.

MODELLO	Capacità	Precisione	Letture minima	Peso	Dimensioni
	ton	kg	kg	kg	mm
2500	2,5	3,75	0,5	1,35	218x90x56
5000	5	7,5	1	1,85	230x90x56
10000	10	15	2	3,6	315x110x59

MODELLO	Capacità	Precisione	Letture minima	Peso	Dimensioni
	ton	kg	kg	kg	mm
12.5	12,5	25	5	3,8	310x110x58
25	25	50	10	6,6	600x134x68
50	50	100	20	3,6	440x164x98



## CO 04

### DISPOSITIVO CONTAMETRO

Realizzato per misurare la lunghezza di funi e conduttori durante le fasi di stendimento.

Peso: 3,5 kg



## SAG/900

### DISPOSITIVO OTTICO A TRAGUARDO PER MESSA IN FRECCIA DEI CONDUTTORI

Dispositivo ottico per una accurata misura della freccia del conduttore

Fornito con:

-Supporto di fissaggio al traliccio;

-Cassetta in PVC per il contenimento.

Peso: 5,5 kg

